

© 2015/ACE SCHMERSAL

Todos os direitos reservados

Qualquer alteração é proibida sem autorização



Tutorial de Parametrização

PRAXI 20- Restaurar Padrões de Fábrica

Data da última revisão: 01/2016

ACE SCHMERSAL- Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, 815 - Jardim Esplanada – Boituva/SP
Brasil - CEP 18550-000
+55 15 3263 9800
www.schmersal.com.br

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Restaurar Padrões de Fábrica	2015	1.0			1

INTRODUÇÃO 3

1. – APRESENTAÇÃO 4

1.2 – RESTAURAR PARÂMETROS PARA PADRÃO DE FÁBRICA 5

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Restaurar Padrões de Fábrica	2015	1.0			2

INTRODUÇÃO



Bem-vindo a nosso mundo!

O Grupo Schmersal é líder mundial em sistemas de segurança para pessoas, máquinas e processos produtivos oferecendo mais de 25.000 dispositivos e sistemas de segurança, componentes de elevadores e automação industrial.

Somos referência e estamos na vanguarda em oferecer soluções e serviços em implantação de sistemas de segurança customizados através de consultorias em levantamento e avaliação de riscos, treinamentos, engenharia de aplicação e projetos de segurança para adequar sua planta indústria na NR12.

Temos um know-how de 70 anos em segurança industrial, mas nada disso teria sentido se nós não tivéssemos paixão e amor naquilo que fazemos. Esse é o nosso maior diferencial, nós somos apaixonados por aquilo que fazemos.

Em 2015 a Schmersal está, pelo 4º ano consecutivo, entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil (GPTW - Revista Época). Somos apaixonados por encontrar formas, seja em produtos, serviços e soluções, para garantir maior segurança no local de trabalho, contribuindo para eliminar acidentes, redução de custos de nossos clientes e principalmente valorizando a vida. Assim acordamos todas as segundas-feiras com sorriso no rosto para contribuir para um mundo melhor. Estamos seguros disso, e de segurança a gente entende.

Schmersal. A gente ama o que faz.

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Restaurar Padrões de Fábrica	2015	1.0			3

1. – APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o passo a passo para restaurar os parâmetros do inversor de frequência modelo Praxi020 para os padrões de fábrica.



Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento, por favor entrar em contato com o nosso departamento de suporte técnico através do telefone (15) 3263-9840 ou e-mail suportetecnico@schmersal.com.br.

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Restaurar Padrões de Fábrica	2015	1.0			4

1.2 – RESTAURAR PARÂMETROS PARA PADRÃO DE FÁBRICA

1º Passo -> Acessar o menu de parâmetros “S” (Sistema)

Através das teclas para cima ou baixo presente no frontal, no menu principal encontrar a Sigla S e pressionar OK, neste menu temos todos os parâmetros de sistema.



2º Passo -> Acessar Parâmetro P4.2 (Restaurar padrões de fábrica)

Utilizando as teclas esquerda ou direita ir até o parâmetro P4.2 e pressionar a tecla ok para acessá-lo.



Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Restaurar Padrões de Fábrica	2015	1.0			5

3º Passo -> Alterar o Parâmetro para Restaurar

No display, surgirá o dígito 0, então, para dar o comando de reset, basta alterá-lo para 1, utilizando a tecla cima e pressionar a tecla OK.



Após efetuar os passos acima, o inversor irá reinicializar e irá executar o assistente de inicialização.

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Restaurar Padrões de Fábrica	2015	1.0			6